


震災以降の全製油所の稼働状況



(注)3/11の実稼働能力(定期修理中を除く設備能力)で稼働率を算定

停止していた東日本の製油所の再稼働及び各製油所において原油処理量を増加し石油製品を増産を継続